


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
	三菱	H 27/8	QPG - FS64VZ-511321		アルミブロック平ボディ		FZH-1321		
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
		切れ	329,051 km		13,600	L	W	H	
		抹消	知年月	—	kg	9,590	2,390	リヤ 600 670	
エンジン状態	A・B・C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	
						EG	380	PS	
						ターボ・NA	T/M	SAT	
						速	2	ペダル	
								フロア/イノマツ	
エンジン(異音、油・水漏れ等)			良好			オイル	✓	冷却水	✓
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)			デフ 再塗装						
フレーム関係(錆、車体番号等)			再塗装			車体番号	✓		
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認						
パブコ No.15074AK799 アルミブロック5方開			2デフ						
アオリラック2対 タカラポスト 埋込鉄環17対 リヤ柱1対			リヤエアサス						
床鉄板張り キャブシートキャリア									
*前立 凹み									
Fガラス						キャブ内部			
要交換			良好			ベツト			有
						無			無
記録簿			有			汚れ			小
						中			大
取説車体			有			シート破			有
取説上物			有			ETC			有
メンテノート			有			ラジオ			良
PMマフラ			有			バックモニタ			有
証明書			有			カラ			白黒
燃料タンク			400			リサイクル料			¥13,480
タイヤ状態			1~10、×、欠、で記載						
6			6						
S6			S6						
S6			S6						
6			6						
6			6						
タイヤパターン			*S スタッドレス			ス			
F			245/70R19.5			ペ			
サイズ			245/70R19.5			ア			
R			245/70R19.5			4			
サイズ			245/70R19.5						

アオリ 凹み
内側 傷、凹み、小穴テープ補修



アオリ 凹み
内側 傷、凹み、小穴テープ補修



リヤアオリ 凹み

