



UGP-5076

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
	令和5年12月	三菱 キャンター	2RG-FEAV0 FEAV0-60****	2,000kg	座芥車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	鏽
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態




ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	<input type="checkbox"/> 飛石	<input type="checkbox"/> 要交換
レガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ	<input type="checkbox"/> ヒビ	<input type="checkbox"/> ハoles可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 銹	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
ハンドルスレ	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)					車輛在庫地	外装特記事項				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ							
FF		12.3	12.0		205/85R16						
FR											
RF											
RR	12.0	12.2	11.9	11.9	205/85R16						
	スペアタイヤ		12.0	S	205/85R16	社内記入欄					
	ホイール	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール								
	タイヤパターン	<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス							
	タイヤ状態	<input checked="" type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 爪裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗					R7.6.26	R7.6.25

UGP-5076