

UGD-0042

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
	令和5年3月	三菱ふそう スーパーグレート	2KG-FV70HX FV70HX-54***	8,700kg	大型 土砂ダンプ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 割交換
↳ ガラス詳細	☒ 点キス ☐ 欠 ☐ 欠交換
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定 (mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		8.6	8.8		11R22.5 16PR
FR					
RF	11.6	13.3	11.0	12.9	11R22.5 14PR
RR	1.1	0.0	0.0	1.7	11R22.5 14PR
	スベアタイヤ				S
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☐ MIX ☒ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項


経年使用による細かな錆傷有

車両在庫地

社内記入欄

作成者

R8.7.24					R8.7.24	R8.7.24
---------	--	--	--	--	---------	---------



UGD-0042

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	172,667 km	上物メーカー・型式	極東開発 DD10-781		上物メーカー・型式								
エンジン型式	6R20	製造番号・年式	22U030041Y(2023年2月)		製造番号・年式								
排気量(L)	10.87 L	荷台内寸	L 5,300 W 2,200 H 430 mm		その他								
馬力(PS)	394 PS	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ ON3 ☐ LPG	荷台床材質	耐摩耗鋼板										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	アオリ材質	耐摩耗鋼板										
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	コボレーン/開閉シート	☒ 有 ☐ 無 ☒ 電動 ☐ 手動										
シフト	7MT	コボレーン動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	その他	角底一方可、リヤコボレーン										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	上物損傷・錆等記入											
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無												
駆動	6×4												
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	ハイルーフ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	錆現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無 積み込み	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☒ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	—	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	2 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	0 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入	助手席側フォグランプ 光量不足										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													