SRD-3522

展開図の検査記号

キズ	A1~A3	ペイント跡	Pアト
ヘコミ	U1~U3	腐食	C
キズを伴うヘコミ	B1~B3	良質な仕上げのガラスリペア跡	リペア跡
補修跡塗装波	W1~W3	ガラス点傷	トビ石
サビ	S1~S3	約1cmまでのガラスヒビ	ヒビ
交換を要す	×	ヒビを超えるガラス割れ	ワレ
交換済み	××	ガラス交換を要す（リペア不可）	×要す
割れ	ワレ	ガムテープによる補修	ホロ切れ・破れ
色褪せ	色アセ	※タイヤ残mm表記	

注意事項・不具合箇所

キャビン天井 ヘコミ
ケツブタ開閉 ロック 左側がり悪い
下回りサビ多

検査員記入欄：修復歴「有」の場合は修復箇所・交換箇所を記入



ドアミラー	キズ	ヒビ	ワレ
工具	無	ジャッキ	無