

車 両

状 態

表


2026/1/13

管理番号	EW-4936		
シャシー メーカー	三菱		
年式	令和 7 年 12 月		
型式番号	2KG-FK65F		
車台番号	FK65F-621972		
⇒該当に○	<input checked="" type="radio"/> 標準	ワイド	
	<input type="radio"/> ショート	セミロング	
	<input checked="" type="radio"/> ロング	超ロング	
車検	抹消	令和9年12月23日	
最大積載量	2300	kg	
架装形状	跳上PG付アルミウイング		
走行距離	886	km	
ミッション	F6MT		
馬力	162	PS <input checked="" type="radio"/> kW	
エンジン型式	6M60		
駆動方式	4×2		
タイヤ形状 (該当に○)	<input checked="" type="radio"/> 高床	低床	全低床

架装メーカー (ボディ)	トランテックス		
架装型式 (工番)	W016K06-01		
架装年式	同年		
架装内寸 (LxWxH)mm	6220×2230×2430		
架装門口 (WxH)mm	2190×2330		
冷凍機メーカー			
冷凍機型式			
冷凍機年式			
設定温度			
ゲートメーカー・型式	極東開発G21002F-B3MRA2		
荷重	1000 kg		
その他	<input checked="" type="radio"/> P/S <input checked="" type="radio"/> P/W <input checked="" type="radio"/> AW <input checked="" type="radio"/> キーレス <input checked="" type="radio"/> Bカメラ <input checked="" type="radio"/> ETC <input checked="" type="radio"/> ABS ナビ テレビ		
未使用車	アドブルー Rエアサス ラッシング2段H580.1400 落とし込みフック5対 セイコーラック1対 PG寸法L1575×W2235 PGラジコン付		

Fガラス状態	要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有		
工具	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	カギ数	2個 (スペア 個)
ジャッキ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	車検証 入れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
保証書	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内 汚れ	<input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 排気 <input type="radio"/> リターダー
リサイクル券	10,910 円		

タイヤ状態(ミリで記載)



外装キズ等

