

車 両

状 態

表

2026/3/24

管理番号	ER-5515	
シャシー メーカー	UD	
年式	平成 30 年 6 月	
型式番号	2PG-BRR90T2	
車台番号	BRR90-7000247	
⇒該当に○	標準	ワイド
	ショート	セミロング
	ロング	超ロング
車検	抹消	令和8年7月16日
最大積載量	2000	kg
架装形状	格納P/G付冷蔵冷凍車	
走行距離	403,772	km
ミッション	F 6MT	
馬力	210	PS kW
エンジン型式	4HK1	
駆動方式	4×2	
タイヤ形状 (該当に○)	高床	低床 全低床

架装メーカー (ボディ)	日本トレクス
架装型式 (工番)	60-173921-2
架装年式	
架装内寸 (LxWxH)mm	6100×2270×2080
架装門口 (WxH)mm	2270×2060
冷凍機メーカー	三菱
冷凍機型式	TDJS60A-L2
冷凍機年式	2018
設定温度	-30°C
ゲートメーカー・型式	極東GC1002K-B3MRA2
荷重	1000 kg
その他	P/S P/A AV キーレス Bカメラ ETC ABS ナビ テレビ
Rエアサス ラッシング2段H=600.1100 床縞鋼板ベタ・錆多い Rタイヤ4本リトレッド キャブ帯剥離不可再塗装予定 PGラジコン付 PG寸法 L1575×W2290 門口下部凹み 観音扉開閉しづらい 各所傷・錆	

Fガラス状態	要交換	良好	飛石有
工具	有 無	カギ数	1個 (スペア 1個)
ジャッキ	有 無	車検証 入れ	有 無
記録簿	有 無	ターボ	有 無
保証書	有 無	ベット	有 無
PMマフラ	有 無	AC	良 不良 無
証明書	有 無	キャブ内 汚れ	小 中 多
S・リミッタ	有 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	有 無
証明書	有 無	補助ブレーキ	排気 リターダー
リサイクル券	13,940 円		

タイヤ状態(ミリで記載)

10.3	9.6
9.8	10.6
	7.8
	10.2
	11.5

タイヤサイズ F: 225/80R17.5  
R: 225/80R17.5

バッテリーサイズ 130E41L×2

外装キズ等