

DGW-4397

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年7月	2PG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-134397-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,498km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長:6,270 mm 高:2,430 mm 幅:2,400 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	後：右割れ、左割れ リヤ左右ひび割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ汚れ有り
 アイドリングストップ付
 エンジンキー4本、アドブルータンクキー2本、ボディキー2本
 記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
7	7		
—	—		
8	8	8	8
—	—	—	—
スペア	15	—	

タイヤサイズ			
225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア	225/80R17.5	—	
素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウィング	トランテックス	「W140J17-03」	令和 5年
【備考】鳥居型引出しフック5対、ラッシングレール2段、庫内灯3ヶ、			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2305007932」	令和 5年
【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm、最大荷重1000kg、庫内リモコン付、ラジコン付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点検有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うる音	腐食	サビ	腐蝕跡	腐蝕	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床割れ	