

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 6年4月	2RG-FEAVO	豊斉車	FEAVO-602771	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
7,720km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 右前回り塗装汚れ
スベアタイヤボディ内横込み スベアタイヤキャリア無し
看板跡 キャブ内 傷・汚れ 有り
スマートキー2個 ドアキー2本
記録簿 無 ○





タイヤ残量			
単位：mm			
2	6		
—	—		
0	1	1	1
—	—	—	—
スベア	2	—	

タイヤサイズ			
225/85R16	205/85R16		
—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—
スベア	205/85R16	—	
素材：スチール 備考：			

DGP-2771

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
豊斉車	極東開発工業	GB46-220 「22R120034M」	令和 6年4月
【備考】プレス式 容積4.6㎡ 積載荷重中心位置荷箱前端より1.305m			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	ラジ	曲がり	サビ	補修跡	割れ	床内キズ
							床内へこみ
							床内穴あき
							床剥離