


車 名	年 式	型 式	架装形状	MZW-5148		
いすゞ	30/09	2RG-FRR90T2	ウイング車			
車検有効期限	走行距離 (km)	積載量	タコグラフ年月	荷台寸法 (mm)		
抹消	333,309 km	2,700 kg		長さ	幅	高さ
	リサイクル料金	12460 円		6,230	2,420	2,400

エンジン状態	C	エンジン	4気筒/ターボ	ブレーキ	エア	240 馬力	ミッション	6速 3ペダル	キャブ内汚れ	少	
ミッション・デフ状態									油にじみ(オイルパン)		
シート汚れ									有		
フレーム関係・下回り状態									R足廻り付近内側・各部サビ、第一・二メンバーサビ、左右Rフレーム下面歪み小		
上物（メーカー・型式・年式）									フルハーフ・DMS(H29)		
62ワイド★リアエアサス・ラッシング2段・フック5対・セイコーラック・ドライブレコーダー									フロントガラス状態		小キズ
仕様等									キャブ内装備		
									ETC2.0 バックカメラ キーレス 集中ドアロック		

その他・備考欄 記録簿 なし メンテナンスノート なし	 曲り キレ・削れ・キズ キズ・凹み (小) 小凹み数か所 バンパー曲り キズ・凹み (小) キレ・削れ・キズ 庫内キズ・凹み	タイヤ状態 (mm、欠、で記載) <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">8</td> <td style="width: 30px;">前</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;"></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;"></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">8</td> <td style="width: 30px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;"></td> <td style="width: 30px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="padding-top: 10px;"> スペア F 6 R </td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">種類</td> <td>スタッドレス</td> </tr> <tr> <td>サイズ F</td> <td>225/80 R 17.5</td> </tr> <tr> <td>サイズ R</td> <td>225/80 R 17.5</td> </tr> <tr> <td>アルミホイール</td> <td>無</td> </tr> </table>	8	前	8				8	8	8				スペア F 6 R 			種類	スタッドレス	サイズ F	225/80 R 17.5	サイズ R	225/80 R 17.5	アルミホイール	無
8	前	8																							
8	8	8																							
スペア F 6 R 																									
種類	スタッドレス																								
サイズ F	225/80 R 17.5																								
サイズ R	225/80 R 17.5																								
アルミホイール	無																								