

DGT-8153

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
東邦	令和 5年7月		ダンプ	TF2523-88153	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
			エア	長:6,920 mm	幅:2,200 mm
				高:900 mm	門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	/		エアコン	/		シート	/	
オイル混入	/		スターター	/		ヘッドライト	/	
オイル漏れ	/		オルタネーター	/		ウィンカー	◎	
水混入	/		P/W (運転席)	/		ワイパー	/	
水漏れ	/		P/W (助手席)	/		ミラー	/	
燃料漏れ	/		坂道発進装置	/				
排気	/		異常ランプ	/		走行関係		
マフラー	/		オーディオ	/		点検項目	結果	状態
ターボ	/		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	/		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	/		パワステ	/	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/		床材質	/	鉄板	異音	/	
ギア抜け	/					オイル漏れ	/	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	/							
オイル漏れ	/							
リターダ	/							

特記事項
記録簿 有 (R6/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
—	—	—	—	—	—	—	—
8	8	10	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
8	9	8	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				—	—	—	—
12				スベア	11R22.5 14PR	—	—
				素材:スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	東邦車輛	D20LB 「M125-213-02」	令和 4年10月
【備考】角形、電動コボレーン、自重計、前壁梯子、スコップ掛け、ダンプ・コボレーン動作未確認			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	さび	腐食	腐食	腐食	腐食	腐食