

車両情報						
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号		
いすゞ	令和 6年3月	2PG-CYE77DM	タンクローリー	CYE77DM-7000110		
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸	
50,740km	360PS/265KW	M/T	H/L 9速	エア-	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	ステンレス	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	ステンレス 300L
リターダ	◎							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎					デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ。アイドリングストップ付。
スマートキー3ヶ。燃料タンクキー1本。ドアキー4本。





記録簿 有 (R6/6~R7/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
15	15			275/80R22.5	275/80R22.5		
15	15			275/80R22.5	275/80R22.5		
15	15	14	14	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		11	—	スベア		275/80R22.5	—
素材: アルミ				備考:			

DGL-0110

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	ヤスダファインテ	F34TX130-M110RC 「552650501」	平成 6年4月
【備考】積載物:牛乳。容量:11KL。タンク材質:ステンレス。*リフレッシュボデー載せ替え(2024年1月)。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外観キズ	外観へこみ	劣音	錆がり	サビ	傷跡跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	庫内汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	------