

車輦状態表

GZW-9998





販	車 名	年式	型式・車台番号		積載 (kg)	形状									
	いすゞ	H31/3	2RG-FRR90T2 7139998		2,000	幌ウイング									
前使用者		車検有効期限		走行距離 (km)	エンジン型式	荷台内寸 (mm)									
	自家用	抹消		207,000	4HK1	L 7,200	W 2,400	H 2,400							
	事業用														
	レンタカー	知年式	ボデー年式	ベツト		駆動方式	4×2	ブレーキ	A						
	不 明	19年 1月	2019年 3月	ベツト有	ベツト無										
エンジン状態		良好	クラス	中型	PS	O	AC	O	馬力	210PS	R券	O	預託金	¥	12,460
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)				良好								T/M	MT6	速	
フレーム関係 (亀裂、曲がり等の確認)				良好											
上物メーカー名		メイダイ製 (2019年3月) ワンタッチ幌								汚れ 少 シート破れ 無 クロス張り 無		その他 リアエアサス 導風板 バックカメラ ETC 燃料タンク200L+100L			
年式、型式及状態		床フック7対 スタンション穴2つ													
その他															
外装状態		タイヤ全体的にクラック有 (要交換)													

Fガラス 飛石	
有	リペア済

整備記録簿	
無	

PM装置	
無	

速度抑制装置	
無	

タイヤ状態

5		5	
4	4	4	4
10	スペア	☑	

225/90R17.5