

UGB-5110

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
	令和2年6月	トヨタ ダイナ	2RG-XZC605 XZC605-002****	2,000kg	バン

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外装

フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 要交換
レガラス詳細	☒ 点キス ☐ ビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ曲り・修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装


キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少し
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無
シートへたり	☐ 有 ☒ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF		6.0	6.0		195/75R15
FR					
RF	6.0	6.0	6.0	6.0	195/75R15
RR					
	スベアタイヤ		10.0	S	
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

使用による擦り傷有					
車両在庫地					
社内記入欄					
作成者					R7.7.23



UGB-5110

車両情報		上物情報1		上物情報2						
走行距離(km)	110,020 km	上物メーカー・型式	トヨタ車体(株) XZC805-VTADUG		上物メーカー・型式					
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	UT19A030380		製造番号・年式					
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 3060 W 1770 H 2160 mm	ラジコン	☐ 有 ☐ 無 ☐ 個					
馬力(PS)		サイドドア	☒ 有 ☐ 無 ☐ 左右 ☐ 右 ☐ 左	上物動作確認	☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []					
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	ラッシング	2 段		その他					
ターボ	☒ 有 ☐ 無	荷台床材質	木(防水塗装施工)		損傷・錆等記入					
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	床フック	埋め込み6 個							
シフト	AT	ジョルダーレール	☐ 有 ☒ 無	列						
ペダル数	☒ 2 ☐ 3	ジョルダー	- 本							
ブレーキ	☐ AOH ☒ VAC	上物鍵	1 本							
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	その他								
駆動	4×2	上物損傷・錆等記入	凹、凸、擦り傷有							
サスペンション	F) リーフ R) リーフ									
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V									
装備情報		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】 現状、部品交換、修理などを記入								
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		クラッチ	点検結果	対応	ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		滑り	—		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ不良	—		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		切れ位置	—		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	異音	—		ライセンス灯	△	現状
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		マスターオイル漏れ	—		車幅灯	—	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		ブースターエア・油漏れ	—		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		デファレンシャル	点検結果	対応	電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	オイル漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	液量	○		異音	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		PTO	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		作動不良	—		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		オイル漏れ	—		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		シャフト 異音・ガタ	—		計器類	○	
坂道発進補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	リーフスプリング	点検結果	対応	エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		異音	○		効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		損傷	○		風量	○	
取扱説明書	☐ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		エアサス	点検結果	対応	モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☐ 無	異音・振動	○		作動不良	—		上物	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	エア漏れ	—		ラジコン作動	—	
ジャッキ	☐ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○		損傷	—		ボタン作動	—	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入	フロント左スモールランプとライセンス灯 接触不良							
フロアマット	☒ 有 ☐ 無									
その他										