

UGR-5107

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
	平成31年4月	日野 デュトロ	TKG-XZC605M XZC605-002****	2,000kg	冷蔵冷凍車





外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外装状態

外装	
フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 変交換
レガラス詳細	☒ 点キス ☐ ビ ☐ リアア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーン曲り・修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーン 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装		タイヤ状態		外装特記事項	
キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し	摩耗測定(mm) (左) 前 (右) タイヤサイズ FF 7.4 7.5 195/75R15 FR 7.8 8.4 7.2 6.7 195/75R15 RF 7.8 8.4 7.2 6.7 195/75R15 RR 7.8 8.4 7.2 6.7 195/75R15 スペアタイヤ 4.6 S 195/75R15		シャシ回りに、経年使用による錆有	
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無			車庫在庫地	
シートへたり	☐ 有 ☒ 無				
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無				
破損	☐ 有 ☒ 無				
欠品	☐ 有 ☒ 無			社内記入欄	
破損・欠品箇所				作成者	
その他				R7.7.31 R7.7.30 R7.7.29	

ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗

UGR-5107

車両情報		上物情報1		上物情報2		上物情報3	
走行距離(km)	172,079 km	上物メーカー・型式	東ブレ		冷凍機メーカー・型式	東ブレ XV22L0C-M	
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	F198003 2019-4製		製造番号・年式	F198003 2019-4製	
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 3,000 W 1,670 H 1,770 mm	設定温度	-30℃		
馬力(PS)	136 PS	サイドドア	☒ 有 ☐ 無 ☐ 左右 ☐ 右 ☒ 左	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	ラッシング	2 段		動作確認時期	2025年 7月 31日/外気温 33℃/天候 晴れ 9時半測定	
ターボ	☒ 有 ☐ 無	荷台床材質	ステンレス		開始時庫内温度	9:30	33 ℃
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	ジョルダーレール	☐ 有 ☒ 無	列	1時間後	10:30	-4.5 ℃
シフト	5速MT	ジョルダー	- 本		2時間後	:	℃
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	スタンバイ	☐ 有 ☒ 無 ☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良		3時間後	:	℃
ブレーキ	☐ ACH ☒ VAC	スタンバイケーブル	- 本		上物情報3		
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物鍵	2 本		P/Gメーカー・型式		
駆動	4×2	その他	ラッシングビーム2本有		製造番号・年式		
サスペンション	F) コイル R) リーフ	上物損傷・錆等記入	ボディに複数箇所凹みあり		ラジコン	☐ 有 ☐ 無	個
バッテリー	☐ 12V ☐ 24V				上物動作確認	☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良	[]
整備情報							
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○	
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	-	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	-	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	-	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○	
メインキー(リモコン等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○	
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応
取扱説明書	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ	○		作動不良	-	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	-	
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○				
カーテン	☐ 有 ☒ 無						
フロアマット	☒ 有 ☐ 無						
その他							
上記項目の特記事項など記入							