

UGH-5064

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
	平成30年2月	トヨタ トヨエース	TPG-XZU722 XZU722-000****	3,000kg	平ボディ





外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm



外装	
フロントガラス状態	☐ 良好 ☒ 飛石 ☐ 変交換
レガラス詳細	☒ 点キズ ☐ ヒビ ☐ リペア可
キャブ修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ曲り・修復層	☐ 有 ☒ 無
シャーシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内装	
キャブ内汚れ	☐ 多い ☒ 中 ☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有 ☐ 無
シートへたり	☒ 有 ☐ 無
ハンドルスレ	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態	
	摩耗測定(mm)
	(左) 前 (右) タイヤサイズ
FF	1.5 7.1 225/70R16
FR	
RF	3.5 4.3 3.8 3.4 225/70R16
RR	
	スペアタイヤ 10.0 S 225/70R16
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗

外装特記事項	
経年使用による錆キズ有 タイヤ交換の必要性有	
車両在庫地	
社内記入欄	作成者 R7.6.10

UGH-5064

車両情報		上物情報1		上物情報2						
走行距離(km)	124,068 km	上物メーカー・型式	不明		上物メーカー・型式					
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	不明		製造番号・年式					
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 4,990 W 2,070 H 380 mm	ラジコン	☐ 有 ☐ 無 ☐ 個					
馬力(PS)	136 PS	アオリ材質	木板		上物動作確認					
燃料の種類	☐ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	木板		☐ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []					
ターボ	☐ 有 ☐ 無	床フック	- 個		その他					
アドブルー	☐ 有 ☐ 無	ロープ掛	前 2 個 後 4 個 右 6 個 左 6 個		損傷・錆等記入					
シフト	AT	スタンション穴	☐ 有 ☐ 無 ☐ 個							
ペダル数	☐ 2 ☐ 3	スタンション数	☐ 有 ☐ 無 ☐ 本							
ブレーキ	☐ AOH ☐ VAC	その他	鳥居錆キス多数、木板経年使用による劣化有							
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☐ 無	上物損傷・錆等記入								
駆動	4×2									
サスペンション	F) リーフ R) リーフ									
バッテリー	☐ 12V ☐ 24V									
整備情報		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入								
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☐ 無	液量	○		クラッチ	点検結果	対応	ヘッドライト	○	
ABS	☐ 有 ☐ 無	漏れ	○		滑り	—		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☐ 無 年 月	水混入	○		切れ不良	—		ウインカー	○	
エアコン	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		切れ位置	—		ハザード	○	
パワーウインドウ	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	異音	—		ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		マスターオイル漏れ	—		車幅灯	—	
ETC	☐ 有 ☐ 無	異音	○		ブースターエア・油漏れ	—		車高灯	—	
バックカメラ	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		デファレンシャル	点検結果	対応	電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☐ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	オイル漏れ	○		遊び	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☐ 無	液量	○		異音・ガタ	○		パワステポンプ油漏れ	○	
オーディオ	☐ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○	
電動格納ミラー	☐ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応
ディスチャージライト	☐ 有 ☐ 無	油混入	○		オイル漏れ	—		効き具合	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○	
坂道発進補助装置	☐ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○	
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○	
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け	○		損傷	○		エア・コンプレッサー	点検結果	対応
取扱説明書	☐ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—	
整備点検記録簿	☐ 有 ☐ 無	異音・振動	○		作動不良	—		不良	—	
工具	☐ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	エア漏れ	—		上物	点検結果	対応
ジャッキ	☐ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○		損傷	—		ラジコン作動	—	
カーテン	☐ 有 ☐ 無							ボタン作動	—	
フロアマット	☐ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入								
その他										