

UGP-5047

管理番号	初年度登録年月	車名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形状
	令和2年5月	UDトラック コンドル	2RG-BRR90S2 BRR90-700****	1,200kg	塵芥車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴


外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm


外装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			




左右フェンダーステーS-1

A-1




テーブルS-3



A-1

W-1



凸

内装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☒ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有	☐ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF		4.0	3.0		225/80R17.5
FR					
RF	6.0	5.0	6.0	3.0	225/80R17.5
RR					
	スベアタイヤ	10.0		S	225/80R17.5
ホイール	☒ 鉄	☐ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝	☐ MIX	☒ スタッドレス		
タイヤ状態	☒ 正常	☐ 擦傷	☐ 亀裂	☐ 異常摩耗	

外装特記事項

下回り防錆塗装有	
仕様による錆傷有	
車輛在庫地	
社内記入欄	← 作成者
	R7.7.15 R7.7.7

UGP-5047

車両情報		上物情報1		上物情報2						
走行距離(km)	136,464 km	上物メーカー・型式	極東製 GB102-240		上物メーカー・型式					
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式	19R050077M		製造番号・年式					
排気量(L)	5.19 L	容積(立米数)	10.2立米		その他					
馬力(PS)	210 PS	汚水タンク	☒ 有 ☐ 無	損傷・錆等記入						
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	連単切替SW	☒ 有 ☐ 無							
ターボ	☒ 有 ☐ 無	高圧縮切替SW	☒ 有 ☐ 無							
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	コンテナ反転装置	☐ 有 ☒ 無							
シフト	6MT	積込方式	☒ プレス式 ☐ 回転板式							
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	排出方式	☒ 押し出し式 ☐ ダンプ式							
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []							
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	その他	ダンボール仕様、スケール付き							
駆動	4×2	ボデー内・損傷・錆等記入								
サスペンション	F) リーフ R) リーフ									
バッテリー	☐ 12V ☐ 24V									
整備情報		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入								
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		クラッチ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		滑り	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ不良	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		切れ位置	○		錆・腐食	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	異音	○		詰まり	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		マスターオイル漏れ	○		ライセンス灯	○	
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○	
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	オイル漏れ	○		異音・ガタ	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		異音	○		パワステポンプ油漏れ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		オイル漏れ	○		効き具合	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	リフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○	
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○	
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		作動不良	—		不良	○	
工具	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	エア漏れ	—		上物	点検結果	対応
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○		損傷	—		ラジコン作動	—	
カーテン	☐ 有 ☒ 無							ボタン作動	○	
フロアマット	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入								
その他										