

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

QZF-1119

車名	メルファ	形状	45人乗りバス 総輪エアサス デラックス		
初年度 平成28年05月	型式 SDG-RR7JJCA	車体番号 RR7JJC-41119			
乗員 45人	走行距離 290,746 km	最大積載量	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消	
上物 45席(運転席、補助7席含む) 9列シート 自動ドア モケットシート 左右棚付					






シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 230-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 無	エアバッグ 無
ABS 有	電動ミラー 無			
その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト				

外寸(長さ) 8,990 mm	外寸(幅) 2,340 mm	外寸(高さ) 3,030 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント 9R19.5	リア //		

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好

			
			
			
修復歴 無し	修復箇所		
エンジン状態 インテークホース、ヘッド部部オイルしみ		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 フレーム各所錆小		車輦状態	