

DQH-5502

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 6年5月	2KG-FK72F	アルミ平	FK72F-615502
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
25.813km	220PS/162KW	M/T 6速	エア-	長:5,300 mm 幅:2,160 mm 高:690 mm 門高:

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー1本、ドアロックリモコン1ケ





記録簿 無 ○

タイヤ残量			
単位:mm			
6	6		
-	-		
6	6	7	6
-	-	-	-
スペア		8	-

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	-	-	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
-	-	-	-
スペア		225/90R17.5	-
素材:スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「3111 19」	令和 6年
【備考】ロープフック左右11対後ろ3ケ、床フック 4対、セイコーラック、R足掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外観キズ	外観へこみ	ラジ	曲がり	サビ	腐蝕部	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床浮れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】