

DGW-4259

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年7月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-134259	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
86,559km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長:6,270 mm 高:2,420 mm	幅:2,400 mm 門高:2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	/	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー3本。ボディーキー2本。
記録簿 有（R6/3～R7/4）

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
—	—		
11	11	11	11
—	—	—	—
スペア		14	—

タイヤサイズ			
225/80R17.5		225/80R17.5	
—		—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—		—	
スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール 備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウィング	トランテックス	「W084J79」	令和 5年
【備考】 鳥居型引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	ちぎれ	曲がり	サビ	錆跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	-----	-----	----	----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】