

UGD-5111

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
	平成29年8月	日野 レンジャー	2KG-FC2ABA FC2AB-10****	3,550kg	土砂ダンプ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴




外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外装

フロントガラス状態	☐ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
「ガラス詳細	☒ 点キズ	☐ ヒビ	☐ 割れ可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ曲り・修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☒ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF		7.1	7.3		225/80R17.5
FR					
RF	6.9	7.1	7.0	8.2	225/80R17.5
RR					
	スペアタイヤ		8.0	S	225/80R17.5
ホイール	☒ 鉄	☐ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝	☒ MIX	☐ スタッドレス		
タイヤ状態	☒ 正常	☐ 損傷	☐ 亀裂	☐ 異常摩耗	

外装特記事項

経年使用による錆・傷有 メッキホイールカバー						
車両在庫地						
社内記入欄						作成者
R7.8.4					R7.8.4	R7.7.30

UGD-5111

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	95,090 km	上物メーカー・型式	極東開発 DD04-35		上物メーカー・型式								
エンジン型式	A05C	製造番号・年式	17C06P112Y		製造番号・年式								
排気量(L)	5.12 L	荷台内寸	L 3,400 W 2,050 H 320 mm		その他								
馬力(PS)	190 PS	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	鉄										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	アオリ材質	鉄										
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	コボレーン/開閉シート	☒ 有 ☐ 無 ☒ 電動 ☐ 手動										
シフト	6速MT	コボレーン動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ペダル数	☐ 2 ☐ 3	その他											
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	上物損傷・錆等記入											
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報													
キャビン形状	標準	車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
ベッド	☐ 有 ☒ 無	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ABS	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
オーディオ	☐ ラジオ ☐ CD ☒ NAVI	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
メインキー(リモコンキー等)	2 本	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	○	
工具	☒ 有 ☐ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	☐ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
フロアマット	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入											
その他													