




管理番号 RA-0109	メーカー 三菱	車名 キャンター	型式 2RG - FBAV0	架装型式	駆動方式																	
			車体番号 FBAV0-610109		2WD																	
年式 R6/12	ドア数 2	形状 アームロール	排気量 2,990 CC	NOX規制 適合	色 白																	
馬力 150	PS	燃料 軽油	(4P10)		備考 鍵リモコンキー2個 燃料タンク留2本																	
ターボ 有					定員(人) 3 (/)																	
車歴 O	車検有効期限 R8 12 10	走行距離 297 km	車両総重量 5,925 kg	最大積載量 3,000 kg	諸元(mm) L 4,420 W 1,690 H 1,990																	
自家用 営業用 レンタカー その他	年 月 日	タコグラフ年月			荷台寸法(mm) L W H (門)																	
エンジン状態(異音、油漏れ等) A			ブレーキ	パキユーム	床面地上高 mm																	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 良好			MT 5 速		R券 有 (¥8,830)																	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号の確認) 良好					キャブ内部 汚れ 無 シート破れ 無 ガラス張り破れ 無																	
上物メーカー 新明和 CGA23-12 F2411520733 3-5854					純正装備品 PS O ラジオ O PW O ETC 2.0 AC O 工具 O ABS O ジャッキ O エアバッグ O 格納ミラー O																	
年式、型式及状態																						
特記事項 4ナンバー アームロール バックアイカメラ 作業灯2ヶ所 キャブバックステップ																						
外装状態					タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載 上 前 上 上 上 上 上 上 上 上 上 F 上 スペア R サイズFF 205/75R16 サイズFR サイズRF 205/75R16 サイズRR *スノータイヤは表記する																	
<table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td><td>良好</td></tr> <tr><td>記録簿</td><td></td></tr> <tr><td>取扱説明書</td><td></td></tr> <tr><td>保証書</td><td>有</td></tr> <tr><td>坂道発進補助</td><td>有</td></tr> <tr><td>車線逸脱警報</td><td>有</td></tr> <tr><td>衝突被害軽減ブレーキ</td><td>有</td></tr> <tr><td>尿素</td><td>有</td></tr> <tr><td>S・リミッタ</td><td></td></tr> </table>			Fガラス状態	良好	記録簿		取扱説明書		保証書	有	坂道発進補助	有	車線逸脱警報	有	衝突被害軽減ブレーキ	有	尿素	有	S・リミッタ		   	
Fガラス状態	良好																					
記録簿																						
取扱説明書																						
保証書	有																					
坂道発進補助	有																					
車線逸脱警報	有																					
衝突被害軽減ブレーキ	有																					
尿素	有																					
S・リミッタ																						