

車 両

状 態

表

2026/1/15

管理番号	EH-5208	
シャシー メーカー	三菱	
年式	令和 7 年 12 月	
型式番号	2KG-FK62F	
車台番号	FK62F-621323	
⇒該当に○	<input checked="" type="radio"/> 標準	ワイド
	<input type="radio"/> ショート	セミロング
	<input checked="" type="radio"/> ロング	超ロング
車検	抹消	令和9年12月23日
最大積載量	3750	kg
架装形状	平ボデー	
走行距離	215	km
ミッション	F 6MT	
馬力	162	PS <input checked="" type="radio"/> kW
エンジン型式	6M60	
駆動方式	4×2	
タイヤ形状 (該当に○)	<input checked="" type="radio"/> 高床	低床 全低床

架装メーカー (ボディ)	パブコ
架装型式 (工番)	E141 114C
架装年式	同年
架装内寸 (LxWxH)mm	6200×2140×400
架装門口 (WxH)mm	×
冷凍機メーカー	
冷凍機型式	
冷凍機年式	
設定温度	
ゲートメーカー・型式	

荷重	kg
その他	P/S P/W AW キーレス Bカメラ ETC ABS ナビ テレビ
未使用車 アドブルー PTO付	

Fガラス状態	要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
工具	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	カギ数	2個 (スペア 個)
ジャッキ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	車検証 入れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
記録簿	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
保証書	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内 汚れ	<input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有 <input checked="" type="radio"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 排気 <input type="radio"/> リターダー
リサイクル券	10,910 円		

タイヤ状態 (ミリで記載)

10.9	10.9
10.9	10.9
10.9	10.9
10.9	スペア

外装キズ等

タイヤサイズ F: 225/90R17.5  
R: 225/90R17.5

バッテリーサイズ 80D23R×2