










車輛状態表

GZX-0262

販	車 名	年式	型式・車台番号				積載 (kg)	形状																																	
	三菱	R7/4	2KG-FS70HZ 540262				10,000	クレーン付セーフティー																																	
前使用者		車検有効期限		走行距離 (km)		エンジン型式	荷台内寸 (mm)																																		
✓	自家用	令和8年4月27日		2,000		6R20	L 7,880	W 2,460	H																																
	事業用																																								
レンタカー	知年式	ボデー年式	ベッド		駆動方式	8×4	ブレーキ		A																																
不明	22年 12月	年 月	ベッド有	ベッド無																																					
エンジン状態	A	クラス	大型	PS	O	AC	O	馬力	394PS	R券	O	預託金	¥	13,480																											
ミッション・デフ (異音、油漏れ等)			良好						T/M		7 速																														
フレーム関係 (亀裂、曲がり等の確認)			良好																																						
上物メーカー名		花見台 SF252MA						その他																																	
年式、型式及状態		自動歩み付 床フック7対 スタンション1対																																							
その他		ユニック URG504 2.93t吊 4段 フックイン																																							
		ウインチ有 ラジコン (ボデー用/クレーン用)																																							
汚れ		無																																							
シート破れ		無																																							
クロス張り		無																																							
ETC2.0																																									
外装状態																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fガラス 飛石</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">整備記録簿</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PM装置</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>無</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">速度抑制装置</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>有</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														Fガラス 飛石				無		整備記録簿				無		PM装置				無				速度抑制装置				有			
Fガラス 飛石																																									
無																																									
整備記録簿																																									
無																																									
PM装置																																									
無																																									
速度抑制装置																																									
有																																									
タイヤ状態 <table border="1"> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>スペア</td> <td colspan="2">☑</td> </tr> </table> 245/70R195														10		10		10		10		10	10	10	10	10	10	10	10	10	スペア	☑									
10		10																																							
10		10																																							
10	10	10	10																																						
10	10	10	10																																						
10	スペア	☑																																							