

車 両

状 態

表

2026/2/27

管理番号	EB-5824	
シャシー メーカー	いすゞ	
年式	令和 3 年 12 月	
型式番号	2RG-NLR88AN	
車台番号	NLR88-7009511	
⇒該当に○	<input checked="" type="radio"/> 標準	ワイド
	<input checked="" type="radio"/> ショート	セミロング
	ロング	超ロング
車検	抹消	令和8年12月26日
最大積載量	2,000	kg
架装形状	アルミバン	
走行距離	229,029	km
ミッション	A/T	
馬力	110	PS <input checked="" type="radio"/> kW
エンジン型式	4JZ1	
駆動方式	4×2	
タイヤ形状 (該当に○)	高床	低床 <input checked="" type="radio"/> 全低床

架装メーカー (ボディ)	日本フルハーフDLK
架装型式 (工番)	T3DV731
架装年式	
架装内寸 (LxWxH)mm	3110×1770×2110
架装門口 (WxH)mm	1770×2060
冷凍機メーカー	
冷凍機型式	
冷凍機年式	
設定温度	
ゲートメーカー・型式	
荷重	kg
その他	<input checked="" type="radio"/> P <input checked="" type="radio"/> S <input checked="" type="radio"/> P/W AW <input checked="" type="radio"/> キーレス <input checked="" type="radio"/> Bカメラ <input checked="" type="radio"/> ETC <input checked="" type="radio"/> ABS ナビ テレビ
アドブルー ラッシング2段 H 540.1250 90度ストッパー	

Fガラス状態	要交換		良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
工具	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	カギ数	2個 (スペア 個)
ジャッキ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	車検証 入れ	有 <input type="radio"/> 無
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
保証書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	ベット	有 <input type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内 汚れ	<input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	有 <input type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 排気 <input type="radio"/> リターダー
リサイクル券	10,440 円			

タイヤ状態(ミリで記載)

11.3	11.6
11.3	10.2
10.3	11.1
8.6	スペア

外装キズ等

タイヤサイズ F: 195/75R15
R: 195/75R15

バッテリーサイズ 85D26L ×2