

車 両

状 態

表

2026/3/11

管理番号	EB-5826	
シャシー メーカー	いすゞ	
年式	令和 4 年 1 月	
型式番号	2RG-NLR88AN	
車台番号	NLR88-7009561	
⇒該当に○	標準	ワイド
	ショート	セミロング
	ロング	超ロング
車検	抹消	令和9年1月19日
最大積載量	2,000	kg
架装形状	アルミバン	
走行距離	220,477	km
ミッション	AT	
馬力	150	PS KW
エンジン型式	4JZ1	
駆動方式	4×2	
タイヤ形状 (該当に○)	高床	低床 <b>全低床</b>

架装メーカー (ボディ)	日本フルハーフ DLK
架装型式 (工番)	T3DT802
架装年式	
架装内寸 (LxWxH)mm	3110×1770×2110
架装門口 (WxH)mm	1760×2060
冷凍機メーカー	
冷凍機型式	
冷凍機年式	
設定温度	
ゲートメーカー・型式	
荷重	kg
その他	P(S) P(W) AW キーレス(Bカメラ) ETC ABS ナビ テレビ ラッシングレール2段 H530/1250 90° ストッパー スタッドレスタイヤ 荷台左側面擦り傷

Fガラス状態	要交換	良好	<b>飛石有</b>
工具	<b>有</b> 無	カギ数	1個 (スペア 個)
ジャッキ	<b>有</b> 無	車検証 入れ	<b>有</b> 無
記録簿	<b>有</b> 無	ターボ	<b>有</b> 無
保証書	<b>有</b> 無	ベット	有 <b>無</b>
PMマフラ	<b>有</b> 無	AC	<b>良</b> 不良 無
証明書	有 <b>無</b>	キャブ内 汚れ	<b>小</b> 中 多
S・リミッタ	有 <b>無</b>	キャブ内シート 破れ、汚れ	有 <b>無</b>
証明書	有 <b>無</b>	補助ブレーキ	<b>排気</b> リターダー
リサイクル券	10,440 円		

タイヤ状態(ミリで記載)

11.9	10.8
11.7	11.8
12.0	12.4
	スペア

外装キズ等

タイヤサイズ F: 195/75R15  
R: 195/75R15

バッテリーサイズ 85D26L ×2