

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状									
	いすゞ	R 2/7	2RG - FRR90S1-7156500		深ダンブ		FZD- 6500							
前登録ナンバ		車検有効期限		走行距離		積載量		荷台寸法(mm)						
自家用		R8.8.4		切れ	108,215 km		3,150	L	W	H				
		抹消		知年月	-	一体別体	kg	3,400	2,050	(門) 1,350				
エンジン状態		A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	190 PS	ターボ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア	
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部		備考		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				デフ 凹み小						ベツト 有 無		ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)				良好		車体番号		✓		汚れ 小 中 大		補助ブレーキ		1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認				シート破 有 無		電動格納ミラー		有 無
極東 DD04-35 No.20A04M313Y 同年式						土砂禁				ETC 有 無		キーレス		有 無
リヤ観音扉 前立アングル補強、凹み						リヤ観音扉				ラジオ 良 不良		スペアキー		有 無
										バックモナ 有 無		工具		有 無
* 横ネタ曲り小 * 床 ナミ少										カラー 白黒		リサイクル料		¥12,080
Fガラス														
要交換		良好	飛石有											
飛石×2														
記録簿		有	無											
取説車体		有	無											
取説上物		有	無											
メンテノート		有	無											
PMマフラ		有	無											
証明書		有	無											
燃料タンク														
90		ℓ												
* キャブ 看板消し塗装アリ														
アオリ 曲り少、凸														
アオリ 凹み、凸														
ドア 傷、カバー割れ														
リヤ観音扉 凸少														
Fバンパー 曲り小														
タイヤ状態														
1~10、×、欠、で記載														
4 4														
- -														
- -														
0 1 2 2														
タイヤパターン														
F														
サイズ														
225/80R17.5														
R														
サイズ														
225/80R17.5														