

日付：R8.02/11

車両チェックシート

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年08月	2KG-FK62F	アルミ平	FK62F-621135
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
387km	220PS/162KW	M/T 6速	エア	長：6,200 mm 幅：2,350 mm 高：690 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水漏れ	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	ステール 200L
リターダ	／							
PTO	／							
			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	／							





特記事項	エンジンキー2本、キーレスリモコン1個
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位:mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	9	—		スベア	225/80R17.5	225/80R17.5	
素材: スチール				備考: 夏タイヤ			

DGH-1135

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「D144 12」	令和7年
【備考】 リヤアオリ高さ590mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	傷痕跡	腐れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	