

日付：R8.03/23

車両チェックシート

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和7年12月	2KG-FK65F	アルミ平	FK65F-621601
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
412km	220PS／162KW	M/T 6速	エアー	長：6,200 mm 幅：2,150 mm 高：590 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	デジタル純正品	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。





記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア	7	—		スベア	225/80R17.5	—	
素材：スチール				備考：			

DGH-1601

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	バブコ	「D141 46」	令和7年
【備考】引き出しフック6対。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	金がり	サビ	蓄電池	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	