

日付：R8.02/22

車両チェックシート

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和7年09月	2KG-FK62F	アルミ平	FK62F-621076	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
425km	220PS／162KW	M/T 6速	エア－	長：6,200 mm 高：690 mm	幅：2,350 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎					デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／					外装状態		
PTO	／							



特記事項	エンジンキー2本、キーレスリモコン1個
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	225/80R17.5	—	—
素材：スチール				備考：夏タイヤ			

DGH-1076

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「D144 10」	令和7年
【備考】リヤアオリ高さ590mm 5方開			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐蝕跡	錆れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	