

車 両

状 態

表


2026/4/8

管理番号	EH-5858		
シャシー メーカー	いすゞ		
年式	平成 29 年 11 月		
型式番号	TKG-FRR90T2		
車台番号	FRR90-7117717		
⇒該当に○	<input checked="" type="radio"/> 標準	ワイド	
	<input type="radio"/> ショート	セミロング	
	<input checked="" type="radio"/> ロング	超ロング	
車検	<input checked="" type="radio"/> 抹消		
最大積載量	3,100	kg	
架装形状	アルミブロック平ボデー		
走行距離	470,877	km	
ミッション	F6MT		
馬力	154	PS <input checked="" type="radio"/> KW	
エンジン型式	4HK1		
駆動方式	4×2		
タイヤ形状 (該当に○)	<input checked="" type="radio"/> 高床	低床	全低床

架装メーカー (ボディ)	パブコ		
架装型式 (工番)	170104AK665		
架装年式			
架装内寸 (LxWxH)mm	6200×2260×700		
架装門口 (WxH)mm			
冷凍機メーカー			
冷凍機型式			
冷凍機年式			
設定温度			
ゲートメーカー・型式			
荷重	kg		
その他	<input checked="" type="radio"/> P/S <input checked="" type="radio"/> P/W <input checked="" type="radio"/> AW <input checked="" type="radio"/> キーレス <input checked="" type="radio"/> Bカメラ <input checked="" type="radio"/> ETC <input checked="" type="radio"/> ABS <input type="radio"/> ナビ <input type="radio"/> テレビ		
リアエアサス	落とし込みフック10対、セイコーラック1対 タイヤヒビ割れ全数要交換 Dシートヘタリ・スレ・スレ穴・ガタ有 看板はがし跡有、左右煽り傷・凹み Fバンパー傷・凹み有、前面飛び石多数 荷台前方床腐り・穴開 各部傷錆有		

Fガラス状態	要交換		良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
工具	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	カギ数	1個 (スペア 個)
ジャッキ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	車検証 入れ	有 <input type="radio"/> 無
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無	ターボ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
保証書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内 汚れ	小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 多
S・リミッタ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="radio"/> 排気 <input type="radio"/> リターダー
リサイクル券	12,080 円			

タイヤ状態(ミリで記載)



タイヤサイズ F: 225/90R17.5  
R: 225/90R17.5

バッテリーサイズ 85D26L × 2

外装キズ等

