

UGC-6046

|         |            |                             |         |           |
|---------|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| 初年度登録年月 | 車名／通称名     | シャシ型式／車台番号                  | 最大積載量   | 形状        |
| 平成30年1月 | いすゞ<br>エルフ | TRG-NKR85R<br>NKR85-706**** | 2,000kg | クレーン付平ボディ |

## 外装チェック記号





|   |     |
|---|-----|
| A | 擦傷  |
| B | 要板金 |
| C | 腐食  |
| S | 錆   |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波   |
| H | 穴   |

## 外装状態

## ダメージ数

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| 1 | ダメージ小 | 0～10cm  |
| 2 | ダメージ中 | 10～20cm |
| 3 | ダメージ大 | 20～30cm |

| 外装        |                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フロントガラス状態 | <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 変形  |
| 「ガラス詳細    | <input checked="" type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ヒビ <input type="checkbox"/> 欠品 |
| キャブ修復暦    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                |
| シャーシ修復暦   | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                |
| シャーシ 錆    | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                |
| 破損        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                |
| 欠品        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                |
| 破損・欠品箇所   |                                                                                                 |
| その他       |                                                                                                 |



| 内装      |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャブ内汚れ  | <input type="checkbox"/> 多い <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 少し |
| シート破れ・穴 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| シートへたり  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                              |
| ハンドルスレ  | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                              |
| 破損      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| 欠品      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                              |
| 破損・欠品箇所 |                                                                                               |
| その他     |                                                                                               |

## タイヤ状態

|         | 摩耗測定(mm)                                                                                                                     |      |      |     | タイヤサイズ    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----------|
|         | (左)                                                                                                                          | 前    | (右)  |     |           |
| FF      |                                                                                                                              | 10.7 | 10.4 |     | 195/85R16 |
| FR      |                                                                                                                              |      |      |     |           |
| RF      | 7.7                                                                                                                          | 9.9  | 10.2 | 5.6 | 195/85R16 |
| RR      |                                                                                                                              |      |      |     |           |
| スペアタイヤ  |                                                                                                                              | -    | S    | -   |           |
| ホイール    | <input checked="" type="checkbox"/> 鉄 <input type="checkbox"/> アルミホイール                                                       |      |      |     |           |
| タイヤパターン | <input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> MIX <input checked="" type="checkbox"/> スタッドレス                          |      |      |     |           |
| タイヤ状態   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗 |      |      |     |           |

## 外装特記事項

|             |  |  |  |         |         |
|-------------|--|--|--|---------|---------|
| 経年使用による錆・傷有 |  |  |  |         |         |
| 車両在庫地       |  |  |  |         |         |
| 社内記入欄       |  |  |  |         |         |
| R8.5.22     |  |  |  | R8.5.22 | R8.5.21 |

UGC-6046

| 車両情報         |                                                                                                              | 上物情報1                                                          |                                                                                                     | 上物情報2 |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|------|----|---------|------|----|
| 走行距離(km)     | 136,921 km                                                                                                   | 上物メーカー・型式                                                      | 古河ユニック URG263                                                                                       |       | 上物メーカー・型式                                                                        |      |    |              |      |    |         |      |    |
| エンジン型式       | 4JJ1                                                                                                         | 製造番号・年式                                                        | G300134 2017年12月                                                                                    |       | 製造番号・年式                                                                          |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 排気量(L)       | 2.99 L                                                                                                       | 荷台内寸                                                           | L 2900 W 1790 H 375 mm                                                                              | ラジコン  | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 個 |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 馬力(PS)       | 150 PS                                                                                                       | 上物動作確認                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ] |       | 上物動作確認                                                                           |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 燃料の種類        | <input type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG                        | 荷台床材質                                                          | 木板                                                                                                  |       | その他                                                                              |      |    |              |      |    |         |      |    |
| ターボ          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                             | 床フック                                                           | 0 個                                                                                                 |       | 損傷・錆等記入                                                                          |      |    |              |      |    |         |      |    |
| アドブルー        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | ロープ掛                                                           | 前 2 個 後 4 個 右 5 個 左 5 個                                                                             |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| シフト          | 6MT                                                                                                          | ブーム段数                                                          | 3 段                                                                                                 |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| ペダル数         | <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3                                             | ラジコン                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 1 個                                |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| ブレーキ         | <input type="checkbox"/> AOH <input checked="" type="checkbox"/> VAC                                         | ウインチ                                                           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                    |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 補助ブレーキ(リターダ) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | ウインチ動作確認                                                       | <input type="checkbox"/> 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ] |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 駆動           | 4×2                                                                                                          | アウトリガー                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未確認 <input type="checkbox"/> 不良 [ ] |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| サスペンション      | F) リーフ R) リーフ                                                                                                | その他                                                            | ワイヤーキンク箇所有                                                                                          |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| バッテリー        | <input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V                                         | 上物損傷・錆等記入                                                      |                                                                                                     |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| 整備情報         |                                                                                                              | 車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入 |                                                                                                     |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| キャビン形状       | ワイド                                                                                                          | エンジン・オイル                                                       | 点検結果                                                                                                | 対応    | クラッチ                                                                             | 点検結果 | 対応 | マフラー         | 点検結果 | 対応 | 電装(外装)  | 点検結果 | 対応 |
| ベッド          | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | 液量                                                             | ○                                                                                                   |       | 滑り                                                                               | ○    |    | 排気漏れ         | ○    |    | ヘッドライト  | ○    |    |
| ABS          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                             | 漏れ                                                             | ○                                                                                                   |       | 切れ不良                                                                             | ○    |    | 白煙・黒煙        | ○    |    | ブレーキランプ | ○    |    |
| タコグラフ(有無、年式) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年 月                                         | 水混入                                                            | ○                                                                                                   |       | 切れ位置                                                                             | ○    |    | 錆・腐食         | △    |    | ウインカー   | ○    |    |
| エアコン         | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無                | 異音・振動                                                          | ○                                                                                                   |       | 異音                                                                               | ○    |    | 詰まり          | ○    |    | ハザード    | ○    |    |
| パワーウインドウ     | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無                | ターボ                                                            | 点検結果                                                                                                | 対応    | マスターオイル漏れ                                                                        | ○    |    |              |      |    | ライセンス灯  | ○    |    |
| パワーステアリング    | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無                | オイル漏れ                                                          | ○                                                                                                   |       | ブースターエア・油漏れ                                                                      | ○    |    | ハンドル         | 点検結果 | 対応 | 車幅灯     | ○    |    |
| ETC          | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                             | 異音                                                             | ○                                                                                                   |       | デファレンシャル                                                                         | 点検結果 | 対応 | 遊び           | ○    |    | 車高灯     | —    |    |
| バックカメラ       | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無                | 配管                                                             | ○                                                                                                   |       | オイル漏れ                                                                            | ○    |    | 異音・ガタ        | ○    |    | 電装(内装)  | 点検結果 | 対応 |
| バックモニター      | <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無                | 冷却水                                                            | 点検結果                                                                                                | 対応    | 異音                                                                               | ○    |    | パワステポンプ油漏れ   | ○    |    | ホーン     | ○    |    |
| ドライブレコーダー    | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | 液量                                                             | ○                                                                                                   |       | PTO                                                                              | 点検結果 | 対応 | ギヤボックス油漏れ    | ○    |    | オーディオ   | ○    |    |
| オーディオ        | <input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input checked="" type="checkbox"/> NAVI | 漏れ                                                             | ○                                                                                                   |       | 作動不良                                                                             | ○    |    | ブレーキ         | 点検結果 | 対応 | 格納ミラー   | ○    |    |
| 電動格納ミラー      | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                             | ホース損傷                                                          | ○                                                                                                   |       | オイル漏れ                                                                            | ○    |    | 効き具合         | ○    |    | バックモニター | —    |    |
| ディスチャージライト   | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                             | 油混入                                                            | ○                                                                                                   |       | シャフト 異音・ガタ                                                                       | ○    |    | 駐車ブレーキ効き具合   | ○    |    | ルームランプ  | ○    |    |
| オートクルーズ      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | ファンベルト・鳴き・緩み                                                   | ○                                                                                                   |       | リーフスプリング                                                                         | 点検結果 | 対応 | 坂道発進補助装置     | ○    |    | 計器類     | ○    |    |
| 坂道発進補助装置     | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                             | ミッション                                                          | 点検結果                                                                                                | 対応    | 異音                                                                               | ○    |    | マスターシリンダー油漏れ | ○    |    | エアコン    | 点検結果 | 対応 |
| メインキー(リモコン等) | 1 本                                                                                                          | ギア鳴り                                                           | ○                                                                                                   |       | 損傷                                                                               | ○    |    | エアコンプレッサー    | 点検結果 | 対応 | 効き具合    | ○    |    |
| その他鍵(スベアキー等) | 1 本                                                                                                          | ギア抜け                                                           | ○                                                                                                   |       | エアサス                                                                             | 点検結果 | 対応 | エア漏れ         | —    |    | 風量      | ○    |    |
| 取扱説明書        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | オイル漏れ                                                          | ○                                                                                                   |       | 作動不良                                                                             | —    |    | 不良           | —    |    | モーター異音  | ○    |    |
| 整備点検記録簿      | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | 異音・振動                                                          | ○                                                                                                   |       | エア漏れ                                                                             | —    |    | 上物           | 点検結果 | 対応 | その他     | 点検結果 | 対応 |
| 工具           | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | プロペラ・ドライブシャフト                                                  | 点検結果                                                                                                | 対応    | 損傷                                                                               | —    |    | ラジコン作動       | ○    |    | バッテリー   | ○    |    |
| ジャッキ         | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | 異音・ガタ                                                          | ○                                                                                                   |       |                                                                                  |      |    | ボタン作動        | ○    |    | セルモーター  | ○    |    |
| カーテン         | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無                                             | 上記項目の特記事項など記入                                                  |                                                                                                     |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| フロアマット       | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                             |                                                                |                                                                                                     |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |
| その他          |                                                                                                              |                                                                |                                                                                                     |       |                                                                                  |      |    |              |      |    |         |      |    |