

UGT- 5284

	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量／[第5輪荷重]	形 状
	令和7年12月	三菱 SPグレート	2RG-FP84VDR FP84VD-50****	38,470kg [11,500kg]	トラクタヘッド

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 曇り	☐ 歪み	☐ 交換済
↳ ガラス詳細	☐ 割れ	☐ 欠け	☐ 傷	☐ 交換済
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無		
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無		
シャーシ 錆	☐ 有	☒ 無		
破損	☐ 有	☒ 無		
欠品	☐ 有	☒ 無		
破損・欠品箇所				
その他				

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		10.0	10.0	295/80R22.5
FR				
RF	10.0	10.0	10.0	10.0
RR				275/80R22.5
	スペアタイヤ		S	
ホイール	☐ 鉄	☒ アルミホイール		
タイヤパターン	☒ 縦溝	☐ MIX	☐ スタッドレス	
タイヤ状態	☒ 正常	☐ 損傷	☐ 重製	☐ 異常摩耗

外装特記事項

車両在庫地					
社内記入欄					
R8.5.29					作成者
					R8.1.15

UGT-5284

車両情報		上物情報1	カブラー		上物情報2	コンプレッサー							
走行距離(km)	836 km	上物メーカー・型式	横浜車輛 HP-1300C		上物メーカー・型式	極東開発 KS09-40-U							
エンジン型式	6R30	製造番号・年式	70855549-25(2024年)		製造番号・年式	25W090021NR							
排気量(L)	12.80 L	カブラー種類	☒ ピッチングカブラー ☐ ローリンクカブラー		コンプレッサ HOURメーター								
馬力(PS)	449 PS	その他			その他	未使用							
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	損傷・錆等記入			損傷・錆等記入								
ターボ	☒ 有 ☐ 無												
アドブルー	☒ 有 ☐ 無												
シフト	シフトパイロット												
ペダル数	☒ 2 ☐ 3												
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAG												
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F) リーフ R) エアサス												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
整備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	ハイルーフ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☐ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	—					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	—		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコン等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エア・コンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													