




## 車両状態表

|        |                                                                   |        |             |        |                    |       |              |        |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------------------|-------|--------------|--------|--------|
| 管理NO.  |                                                                   | リサイクル  | 37640円      | 保証書    |                    | 取説    | 有            | 記録簿    |        |
| 車名     | メルファ                                                              |        |             | 形状     | デラックス 総輪エアサス 45人乗り |       |              |        |        |
| 上物     | 45座席(9列+補助7席) モケットベンチシート(シートバックセパレート) 自動折戸ドア<br>左右上荷物置き フロントガラス2枚 |        |             |        |                    |       |              |        |        |
| 初年度    | 平成30年9月                                                           | 型式     | 2DG-RR2AJDA |        |                    | 車体番号  | RR2AJD-40271 |        |        |
| 乗員     | 45                                                                | 積載     |             | 馬力     | 220ps              | ICターボ | 有            | 燃料     | 軽油     |
| 走行距離   | 164,777km                                                         | タコ有無   | 無           | タコ年式   |                    | 車検    | 抹消           | 車検期限   |        |
| 車体色    | 白                                                                 | カラーNO. |             | 色替/元色  |                    | シフト   | プロシフト        |        |        |
| ブレーキ   | エアー                                                               | 原動機    | A05C        | 排気量    | 5,120cc            | 車層    | 自家用          | AC     | 有(オート) |
| PS     | 有                                                                 | PW     | 無           | エアバッグ  | 有                  | ABS   | 有            | 電格ミラー  | 無      |
| その他装備  | DPR ESスタート カラーバックカメラ ハロゲンライト ラジオ                                  |        |             |        |                    |       |              |        |        |
| 外寸(長さ) | 8990mm                                                            |        | 外寸(幅)       | 2340mm |                    |       | 外寸(高さ)       | 3030mm |        |
| 内寸(長さ) |                                                                   |        | 内寸(幅)       |        |                    |       | 内寸(高さ)       |        |        |
| エンジン状態 | 良好                                                                |        | ミッション、デフ    | 良好     |                    |       | フレーム         | 良好     |        |
| 状態     | ・看板日焼け跡 ・所々座席シート破れ                                                |        |             |        |                    |       |              |        |        |



## タイヤ状態

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 中   | 中 |   |   |
|     |   |   |   |
| 中   | 中 | 上 | 上 |
|     |   |   |   |
| スペア | 上 |   |   |

## 工具

## ジャッキ

|      |             |
|------|-------------|
| フロント | 9R19.5 14PR |
| リア   | 〃           |

## キャブ内部

|       |   |
|-------|---|
| 汚れ    | 中 |
| シート破れ | 有 |
| クロス貼り |   |

## フロントガラス

|       |
|-------|
| 飛び石有り |
| 小     |