

日付: R8. 05/27

車両チェックシート

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年10月	TPG-FEA20	平ボディ	FEA20-560052	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)	
72,692km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長: 4,340 mm	幅: 1,780 mm
				高: 360 mm	門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ キャップ欠品
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							





特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。ルーフ凹み。 エンジンキー2本、キーレスリモコン1個。
記録簿	有 (H30/9〜R6/10)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		195/85R15	195/85R15		
6	6				
—	—				
5	5	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—
スベア	10	スベア	195/85R15	—	—
素材: スチール 備考:					

DGH-0052

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	5AE1 155 「0211」	平成29年
【備考】床板前方腐食・穴あき。床板二重張り。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】											
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	錆剥離	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	