

日付: R8. 04/21

車両チェックシート

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和5年10月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-132200
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
86,968km	240PS/177KW	M/T 6速	エアー	長: 6,352 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,140 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	○	ケース 滲み						
リターダ	/							
PTO								





特記事項 エンジンキー3本、上物キー4本。
記録簿 有 (R6/4~R7/6)

タイヤ残量		タイヤサイズ			
単位: mm		225/80R17.5	225/80R17.5		
6	7				
—	—				
7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—
スベア	1	—	—	—	—
		スベア	225/80R17.5	—	—
素材: スチール		備考:			

DGR-2200

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	アルナ矢野	MA220690	令和5年02月
【備考】断熱厚みリア75mm、サイド75mm、ラッシングレール2段、左観音式サイドドア、床キーストン、水抜き穴4個、パレティナガイド、エアリブ、90度ストッパー、LED庫内灯2列、結露防止シート、右側FRP工具箱。			
直結/スタンバイ	菱重	TDJS50J-2L2 「2A2200011BL」	令和4年
【備考】-30℃設定、外気温33℃→1℃確認(1h)。稼働時間 エンジンコンプレッサー1499h・スタンバイコンプレッサー1h。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6495D 「S2301001348」	令和5年
【備考】全長1555mm、全幅2340mm、ストッパー迄長1400mm、有効幅2210mm、最大昇降質量1,000kg、ラジコン付			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	きり	サビ	腐蝕	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	