

車輛状態表

GZD-8151




|                     |       |                   |                   |           |      |        |         |                       |     |             |    |                |     |     |        |
|---------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------|------|--------|---------|-----------------------|-----|-------------|----|----------------|-----|-----|--------|
| 販                   | 車 名   | 年式                | 型式・車台番号           |           |      |        | 積載 (kg) |                       | 形状  |             |    |                |     |     |        |
|                     | 日野    | R7/11             | 2DG-FS1AGE 108151 |           |      |        | 9,200   |                       | ダンプ |             |    |                |     |     |        |
| 前使用者                |       | 車検有効期限            |                   | 走行距離 (km) |      | エンジン型式 |         | 荷台内寸 (mm)             |     |             |    |                |     |     |        |
| ✓                   | 自家用   | 令和8年11月17日        |                   | 2,000     |      | A09C   |         | L 5,100 W 2,200 H 500 |     |             |    |                |     |     |        |
|                     | 事業用   |                   |                   |           |      |        |         |                       |     |             |    |                |     |     |        |
|                     | レンタカー | 初年式               | ボデー年式             | ベツト       |      | 駆動方式   |         | 6×4                   |     | ブレーキ        |    |                |     |     |        |
|                     | 不 明   | 24年 03月           | 年 月               | ベツト有      | ベツト無 |        |         |                       |     |             |    |                |     |     |        |
| エンジン状態              |       | A                 | クラス               | 大型        | PS   | O      | AC      | O                     | 馬力  | 380PS       | R券 | O              | 預託金 | ¥   | 13,100 |
| ミッション・デフ (異音、油漏れ等)  |       |                   |                   | 良好        |      |        |         |                       |     |             |    | T/M            |     | 7 速 |        |
| フレーム関係 (亀裂、曲がり等の確認) |       |                   |                   | 良好        |      |        |         |                       |     |             |    |                |     |     |        |
| 上物メーカー名             |       | 新明和 DRS11-0010SY3 |                   |           |      |        |         | 汚れ<br>シート破れ<br>クロス張り  |     | 無<br>無<br>無 |    | その他            |     |     |        |
| 年式、型式及状態            |       |                   |                   |           |      |        |         |                       |     |             |    | 永久磁石リターダ       |     |     |        |
| その他                 |       | リアサフェーサー          |                   |           |      |        |         |                       |     |             |    | 燃料タンク300ℓ 未使用車 |     |     |        |
|                     |       |                   |                   |           |      |        |         |                       |     |             |    | ETC2.0 キーレス    |     |     |        |
| 外装状態                |       |                   |                   |           |      |        |         |                       |     |             |    |                |     |     |        |

|         |  |
|---------|--|
| Fガラス 飛石 |  |
| 無       |  |

|       |  |
|-------|--|
| 整備記録簿 |  |
| 無     |  |

|      |  |
|------|--|
| PM装置 |  |
| 無    |  |

|        |  |
|--------|--|
| 速度抑制装置 |  |
| 有      |  |

タイヤ状態

|                                            |   |   |   |
|--------------------------------------------|---|---|---|
| 9                                          |   | 9 |   |
|                                            |   |   |   |
| 9                                          | 9 | 9 | 9 |
| 9                                          | 9 | 9 | 9 |
| 10 スペア <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   |

11R22.5/16PR