

UGP-5358

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
	令和8年3月	三菱 キャンター	2PG-FEB90 FEB90-61****	2,900kg	塵芥車

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴




外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 硝石	☐ 変交換
ガラス詳細	☐ 点検	☐ 修理	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			



内装

キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☒ 無し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定 (mm)				タイヤサイズ
	(左)	前	(右)		
FF		9.0	8.9		225/80R17.5
FR					
RF	8.6	8.6	8.8	8.6	225/80R17.5
RR					
スペアタイヤ		10.0		S	225/80R17.5
ホイール	☒ 鉄	☐ アルミホイール			
タイヤパターン	☒ 縦溝	☐ MIX	☐ スタッドレス		
タイヤ状態	☒ 正常	☐ 損傷	☐ 亀裂	☐ 異常摩耗	

外装特記事項

車輛在庫地					
社内記入欄					
R8.6.22					作成者
					R8.6.22

UGP-5358

車両情報		上物情報1		上物情報2	
走行距離(km)	375 km	上物メーカー・型式	極東開発 GB89-230		上物メーカー・型式
エンジン型式	4P10	製造番号・年式	24R110026M (2026年2月完成)		製造番号・年式
排気量(L)	2.99 L	容積(立米数)	6.9m ³		その他
馬力(PS)	175 PS	汚水タンク	☒ 有 ☐ 無	損傷・錆等記入	
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ GNG ☐ LPG	連単切替SW	☒ 有 ☐ 無		
ターボ	☒ 有 ☐ 無	高圧縮切替SW	☒ 有 ☐ 無		
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	コンテナ反転装置	☐ 有 ☒ 無		
シフト	5MT	積込方式	☒ プレス式 ☐ 回転板式		
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	排出方式	☒ 押し出し式 ☐ ダンプ式		
ブレーキ	☐ ACH ☒ VAC	動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []		
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	その他	※未使用車		
駆動	4×2	ボデー内・損傷・錆等記入			
サスペンション	F) リーフ R) リーフ				
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V				
整備情報					
キャビン形状	ワイド	エンジン・オイル	点検結果	対応	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		クラッチ
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		点検結果
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		対応
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		マフラー
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	点検結果
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		対応
ETC	☐ 有 ☒ 無	異音	○		マフラー
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		点検結果
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	対応
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		マフラー
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		点検結果
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		対応
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		マフラー
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		点検結果
坂道発進補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	対応
メインキー(リモコン等)	2 本	ギア鳴り	○		マフラー
その他鍵(スベアキー等)	2 本	ギア抜け	○		点検結果
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		対応
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		マフラー
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	点検結果
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○		対応
カーテン	☐ 有 ☒ 無		※未使用車		
フロアマット	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入			
その他					