



車輛狀態表

タイヤ状態



工具		ジャッキ	
フロント	205/70R16		
リア	"		

フロントガラス

飛び石有り

小