

|  |     |        |                      |  |      |         |
|--|-----|--------|----------------------|--|------|---------|
|  | 車名  | 初度登録   | 型式・車体番号              |  | 架装形状 |         |
|  | いすゞ | H 29.8 | QKG - CYJ77B-7007497 |  | ウイング | QW-7497 |

| 前登録ナンバ |         | 車検有効期限 |            | 走行距離  |           | 積載量   |       | 荷台寸法(mm)  |            |    |   |   |   |     |
|--------|---------|--------|------------|-------|-----------|-------|-------|-----------|------------|----|---|---|---|-----|
| 営業     |         | 切れ     | 456,048 km |       | 13,500 kg |       | L     | W 門 2,380 | H 門 2,530  |    |   |   |   |     |
|        |         | 抹消     | 知年月        | 19-02 | 一体<br>剛体  | 9,600 | 2,420 | 2,600     |            |    |   |   |   |     |
| エンジン状態 | A (B) C | AC     | 良          | 不良    | 無         | ブレーキ  | A     | 馬力        | ターボ 380 ps | TM | 7 | 速 | 3 | ペダル |

|                 |      |          |       |        |          |        |     |      |
|-----------------|------|----------|-------|--------|----------|--------|-----|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏) | 異常なし | ガス入れました。 | キャブ廻り | リサイクル料 | 13,340 円 |        |     |      |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 異常なし |          | ベット   | 有      | 無        | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |

|                          |         |   |    |   |                   |     |      |
|--------------------------|---------|---|----|---|-------------------|-----|------|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等         | 汚れ      | 小 | 中  | 多 | 補ブレーキ             | 3 段 | リターダ |
| トレクス 17W-05125           | シート破    | 有 | 無  |   | 特記、重点確認、他<br>HSA付 |     |      |
| ラッシング2段 内フック9対 センターローラー付 | ETC     | 有 | 無  |   |                   |     |      |
|                          | ラジオ     | 良 | 不良 |   |                   |     |      |
| リヤエアサス アルミホイール付          | バックモニタ  | 有 | 無  |   |                   |     |      |
|                          | 電格ミラ(左) | 有 | 無  |   |                   |     |      |
|                          | スペアキー   | 有 | 無  |   |                   |     |      |
| キャブ 所々クリア剥がれ有り           |         |   |    |   |                   |     |      |

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| Fガラス   |     |     |
| 要交換    | 良好  | 飛石有 |
| 小      |     |     |
| 記録簿    | (有) | 無   |
| H30~R7 |     |     |
| 取説     | (有) | 無   |
| メンテノート | (有) | 無   |
| 尿素     | (有) | 無   |
| DPF    | (有) | 無   |
| PMマフラ  | 有   | (無) |
| 証明書    | 有   | (無) |
| 燃料タンク  |     |     |
| 300ℓ×2 |     |     |

キャブ 所々クリア剥がれ有り

|               |             |   |     |   |
|---------------|-------------|---|-----|---|
| タイヤ0～10、欠、で記載 |             |   |     |   |
|               | ×           | 3 |     |   |
|               | ×           | × |     |   |
| ×             | ×           | × | ×   |   |
| 1             | 1           | × | ×   |   |
| F             | 245/70R19.5 |   |     |   |
| サイズ           |             |   |     |   |
| R             | "           |   |     |   |
| サイズ           |             |   |     |   |
| タイヤ<br>パタン    | MIX         |   | スペア |   |
|               |             |   | 4   | × |