





	メーカー 三菱	車名 キャンター	型式 2RG - FBAV0	架装型式	駆動方式																			
			車体番号 FBAV0-620801		2WD																			
年式 R8/5	D7数 2	形状 冷凍車	排気量 2,990 CC	NOX規制 適合	色 白	定員(人)																		
馬力	150	PS	燃料 軽油	(4P10)	備考 ETC2.0 サイドガードアシスト バックアイカメラモニター	3																		
ターボ	有					(/)																		
車歴	車検有効期限	走行距離	車両総重量	最大積載量	諸元(mm)	荷台寸法(mm)																		
自家用	R10	5	330 km	5,085 kg	L 4,930 W 1,870 H 2,810	L 3,080 W 1,670 H 1,760 (門)																		
営業用																								
O インカー																								
その他	年 月 日																							
エンジン状態(異音、油漏れ等) A			AC 有 O 無		ブレーキ A	R券 有 (¥8,830)																		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) 良好					AT	速																		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号の確認) 良好																								
上物メーカー 【荷台】東プレ 【冷凍機】東プレ XV22LSC-P -30℃設定																								
年式、型式及状態																								
特記事項 ラッシング1段 スタンバイ付(コード有) 水抜き穴2ヶ タンク70L 輪止め																								
その他																								
外装状態					タイヤ状態 上、中、下、×、欠で記載																			
					[上] 前 [上] [斜線] [斜線] [上] [上] [上] [上] [斜線] [斜線] [斜線] [斜線] F [上] スペア [斜線] R サイズFF 205/75R16 サイズFR サイズRF 205/75R16 サイズRR																			
   																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Fガラス状態</th><th></th></tr> <tr> <td>良好</td><td></td></tr> <tr> <td>記録簿</td><td></td></tr> <tr> <td>取扱説明書</td><td>有</td></tr> <tr> <td>保証書</td><td>有</td></tr> <tr> <td>PMマフラー</td><td></td></tr> <tr> <td>証明書</td><td></td></tr> <tr> <td>S・リミッタ</td><td></td></tr> <tr> <td>証明書</td><td></td></tr> </table>					Fガラス状態		良好		記録簿		取扱説明書	有	保証書	有	PMマフラー		証明書		S・リミッタ		証明書			
Fガラス状態																								
良好																								
記録簿																								
取扱説明書	有																							
保証書	有																							
PMマフラー																								
証明書																								
S・リミッタ																								
証明書																								
					*スノータイヤは表記する																			